

LEADER FENÊTRES

On écrase les prix !

Préparer les mesures de ses fenêtres pour une pose en rénovation


Noter chaque dimension

Pour prendre les dimensions, appelées également les « cotes », d'une fenêtre vous-même, vous avez besoin d'un mètre ruban, d'un papier et d'un stylo.

Prenez l'habitude de toujours reporter vos dimensions en millimètres. C'est effectivement cette unité de grandeur qu'utilisent les professionnels pour changer vos menuiseries extérieures. Ainsi, vous parlerez le même langage et vous limiterez le risque d'erreur. Sur notre site web nous parlons toujours en millimètre.

Prendre plusieurs fois chaque dimension

La prise de mesure pour installer une nouvelle fenêtre. Faites toujours 3 essais ! Mesurez le bâti ou dormant dans tous les sens il faut toujours relever les cotes depuis l'intérieur de ce cadre, du haut vers le bas, de la gauche vers la droite. Quand vous avez des écarts de résultat, ce qui est très courant et normal, notez simplement la plus petite puis déduisez toujours 1 cm sur la largeur puis 5 mm sur la hauteur. Le vide peut se combler, mais recouper une fenêtre ne semble pas concevable ! Les dimensions que vous saisissez dans le configurateur correspondent à la cote Menuiserie.



HS	Hauteur de seuil	LF	Largeur de fabrication	HF	Hauteur de fabrication
HA	Hauteur d'allège	LP	Largeur de passage	HP	Hauteur de passage



LEADER FENÊTRES

On écrase les prix !